

WOW Diagnosztika újdonságok: 4.8.2

Íme a következő kiadás – összesen 14 márka átfogó frissítésével Az 1995 és 2008 közötti modellévek átkarolásával.

Frissített márkák ebben a kiadásban: Audi, BMW, FIAT, Ford, Hyundai, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen és a Volvo.

Több új funkció érhető el több modellnél, beleértve az elektromos kézifék funkciót az Audinál, Volkswagennél és az új Volvo modelleknél.

Hasonlóan beillesztettük a nappali ledsor kódolási lehetőségét több Volkswagen típusnál. Alább olvashatja a 4.8.2-es kiadás főbb sarokköveit képező újdonságainkat:

- **Audi A2** 2001-2004-es modellév parkolás segítő rendszer
- **BMW E87** Ablakemelő illesztése (becsípődés gátló rendszerrel)
- **Fiat** Szerviz inspekció törlés a részecskeszűrős modelleknél, valamint biztonsági öv becsatolására figyelmeztető csipogás aktiválása / kikapcsolása (pl: Ducato 2006-tól)
- **Ford** modellek a 2006-os modellévtől: (Transit, Mondeo, Galaxy, S-Max) Szerviz inspekció törlés
- **Hyundai i10 és i30** adoptált motor paraméterek törlése (a hibás alkatrész cseréje után)
- **Land Rover** (Freelander és Discovery) fék légtelenítési funkció!
- **Mercedes** most már az új W204 (új C-osztály), több motornál komoly diagnosztikai funkció frissítéssel
- **Mini** – már a Clubman is elérhető! Kormányzási szögjeladó kakibrálás, az ablakemelő és eső érzékelő illesztése, szerviz inspekció törlése
- **Renault** – a legtöbb modellhez porlasztó csúcs illesztési lehetőség
- **Suzuki** – komoly frissítés fontos rendszerekhez:pl.: kormányzási szög kalibráció, porlasztó csúcs illesztés...
- **Volkswagen** – a nappali ledsor kódolási lehetőségét több Volkswagen típusnál.
- **Nissan** – Kubistar és X-Trail esetében porlasztó csúcs illesztés több dízelmotornál
- **Volvo** – komoly frissítés (példa) szervizmód kikapcsolás / bekapcsolás (fékbetétgátárca csere esetén szükségesablakemelő illesztéselektromos kézifék illesztés /szervizelése

A frissítés telepítése után firmware frissítést is kell futtatni. Ez a funkció elérhető a [program beállítás(zöld számítógép)/Diagnosztika/ADP-Box/Firmware megújítása] vagy kövesse munkatársunk utasításait! A frissítés ideje alatt használjon USB kábelt. Az adatátvitel így gyorsabb, és biztonságosabb.

Sok sikert kívánunk a napi munkához!

Üdvözlettel:

Az Ön WOW! Csapata